

Messaggio Municipale No. 353 Risoluzione Municipale No. 554/2025

1° settembre 2025

Richiesta di un credito quadro di fr. 395'000 (IVA inclusa) per il risanamento dei manufatti stradali comunali

Onorando Consiglio Comunale,

con il presente Messaggio municipale si richiede al Lodevole Consiglio Comunale la richiesta di uno stanziamento di un credito quadro per il risanamento dei manufatti stradali di proprietà del Comune di Monteceneri (ponti, passerelle pedonali e tombinoni), posti nella zona urbana, il cui stato di conservazione richiede interventi di manutenzione entro un orizzonte temporale di cinque anni.

Tale richiesta si inserisce nella strategia di manutenzione generale delle infrastrutture stradali comunali.

Premessa

L'adozione dello strumento del credito quadro (art. 175 della Legge organica comunale LOC) consente di pianificare un programma di investimenti dettagliato e mirato, garantendo al contempo la necessaria flessibilità per adeguare tempistiche e priorità a circostanze impreviste quali la concomitanza con altri cantieri, le esigenze di enti terzi o eventuali problematiche legate alle sottostrutture.

La salvaguardia del patrimonio stradale rappresenta un compito oneroso e di primaria importanza per l'ente pubblico, richiedendo un costante impegno di risorse per interventi di manutenzione e ripristino.

Considerata la vetustà di parte delle infrastrutture stradali comunali e la necessità di verificarne l'integrità strutturale e la conformità alle normative vigenti, nel giugno 2023 l'Esecutivo ha incaricato lo Studio Ezio Tarchini Ingegneria SA di Taverne di redigere un catasto dei ponti, delle passerelle pedonali e dei tombinoni (canali intubati) situati nella zona urbana del Comune di Monteceneri.

L'obiettivo era quello di analizzarne lo stato di conservazione e di elaborare una valutazione preliminare delle opere di risanamento necessarie, attraverso un progetto di massima con un grado di precisione stimato a \pm 20 %.

Situazione attuale

Come indicato precedentemente, l'analisi ha interessato tutti i manufatti stradali comunali presenti nella zona urbana, creando quindi un catasto infrastrutturale composto da:

- 30 ponti stradali;
- 18 tombinoni:
- 1 passerella pedonale.

Per una visualizzazione completa e dettagliata dei manufatti censiti, si rimanda agli estratti riportati nel presente documento, alla planimetria generale e alla tabella riassuntiva allegata, nonché al catalogo delle schede di ispezione e ai rapporti tecnici elaborati dallo Studio Ezio Tarchini SA, disponibili per visione presso l'Ufficio tecnico comunale.

Si rileva che il mandato conferito allo Studio Ezio Tarchini SA non comprendeva l'analisi del ponte S-P03* in via Val Gira a Sigirino (ponte di accesso al Nucleo di Osignano). Pur presentando un aspetto visivo ancora accettabile, la struttura è da alcuni anni dotata di puntelli posti sotto la soletta, posizionati a supporto della stabilità e della portata.

In accordo con lo studio incaricato, si è ritenuto opportuno includere tale opera nell'elenco degli interventi prioritari (entro cinque anni) e con un importo stimato di Fr. 80'000.00 (in analogia ad altri manufatti simili per dimensioni e tipologia).


Indichiamo inoltre che la passerella pedonale per l'attraversamento del Riale Troggiano in Via Riale a Bironico (B-PP01), valutata e catalogata a seguito dell'ispezione con un grado 4 - In cattivo stato e per la quale ne è stata proposta la demolizione completa senza ricostruzione, viene al momento tralasciata dalla fase esecutiva in attesa degli sviluppi dell'iter pianificatorio attualmente in corso per l'inserimento a PR del nuovo percorso pedonale Via Riale – Chiesa di Bironico, di cui ne sarà parte integrante.

A livello geografico, i manufatti sono distribuiti nei diversi quartieri comunali con i quantitativi riportati nella tabella allegata e riassunti visivamente negli estratti sotto riportati; quelli evidenziati in giallo rappresentano le strutture con lo stato di conservazione più critico, oggetto della presente richiesta di credito:







- Quartiere di Camignolo: 5 ponti stradali, 2 tombinoni:




- Quartiere di Bironico: 3 ponti, 4 tombinoni, 1 passarella pedonale:



- Quartiere di Medeglia: 2 ponti stradali, 7 tombinoni:



Quartiere di Rivera: 18 ponti stradali, 5 tombinoni:



Descrizione dei lavori previsti

La richiesta di credito formulata nel presente Messaggio municipale concerne la sistemazione e l'adeguamento strutturale dei manufatti che, a seguito della citata analisi dei manufatti stradali comunali, hanno ottenuto la valutazione più sfavorevole in termini di stato di conservazione e priorità d'intervento.

Considerato che gli interventi saranno realizzati nell'arco di circa cinque anni, le principali condizioni quadro verranno comunque riesaminate prima dell'avvio di ciascun singolo risanamento, al fine di confermare o adeguare le modalità operative e le priorità.

Le analisi, eseguite tramite indagini visive, hanno permesso di determinare lo stato di conservazione dei manufatti in base alla seguente scala di valutazione:

| Tipo | Classe | Descrizione | | | |
|----------------------|--------|----------------------|--|--|--|
| VIE. | | In buono stato | | | |
| | 2 | In stato accettabile | | | |
| Valutazione stato di | 3 | In stato deteriorato | | | |
| conservazione | 4 | In cattivo stato | | | |
| | 5 | In stato pericolante | | | |
| | 6 | Stato non valutabile | | | |

In generale, gli interventi di conservazione previsti prevedono prestazioni e lavorazioni quali il trattamento dei ferri d'armatura corrosi, la creazione di gocciolatoi, il trattamento e le rasature degli intradossi, l'esecuzione di rinforzi strutturali, la manutenzione e i trattamenti dei cordoli, il trattamento delle travi in acciaio (dove presenti), il rifacimento delle pavimentazioni e il trattamento o la sostituzione dei parapetti di protezione.

Per alcuni manufatti, risultati particolarmente in cattivo stato o in forte stato di deterioramento (ad es. il ponte P-02, via Nadelli - Bironico), sono previsti interventi di risanamento integrale o di rifacimento completo della struttura.

Di seguito si elencano le strutture le cui valutazione rendono necessario un intervento di manutenzione entro cinque anni:


- S-P03, ponte via Val Gira, Sigirino





C-P03, ponte via della Forgia, Camignolo





- C-P04, ponte via Camignöö da Föra / via Biscossa-Zanetti, Camignolo





- B-P02, ponte via Nadelli, Bironico





- B-T04, tombinone via Maito, Bironico





Programma realizzativo indicativo

La realizzazione delle opere previste nel credito quadro richiesto con il presente Messaggio municipale sarà pianificata sulla base dello stato di conservazione, della frequenza d'uso e/o del livello di percorrenza dei manufatti.

La programmazione terrà conto anche delle possibili sinergie con altri interventi programmati o programmabili, quali la riqualifica e il risanamento di riali, la manutenzione stradale, la posa o la sostituzione di condotte per l'acqua potabile o per le canalizzazioni (secondo quanto indicato dal PGA e dal PGS), nonché opere di aziende terze (AlL, Swisscom, CDALED, ecc.).

L'orizzonte temporale previsto è di cinque anni, con esecuzione nel periodo 2026–2031.

Per la ripartizione degli interventi si rimanda alla tabella riportata nel capitolo successivo, corredata dai relativi costi.

Credito necessario

L'art. 175 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 definisce la possibilità, per i Comuni, di utilizzare il credito quadro per la realizzazione di un programma di investimenti articolato in più parti d'opera, mentre l'art. 26 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni (RGFCC) del 22 maggio 2019 ne definisce le condizioni di applicazione.

Si ritiene che, nel caso in esame, i presupposti previsti dalla normativa siano pienamente rispettati. Questo strumento, oltre a evitare lunghi e complessi iter procedurali (quali la ripetuta convocazione del Legislativo e delle Commissioni competenti per l'esame dei singoli messaggi), conferisce all'Esecutivo una maggiore dinamicità, sia sotto il profilo politico sia soprattutto sotto quello operativo.

L'onere complessivo previsto per i lavori di risanamento più urgenti dei manufatti stradali comunali, come descritti in precedenza e stimati con una tolleranza del ±20% propria di uno studio preliminare, calcolato sulla base dei costi di costruzione relativi alla proposta di risanamento completo dei vari manufatti (scenario più sfavorevole) – ammonta a Fr. 340'000.00 (IVA 8.1% esclusa, onorari e imprevisti inclusi).

Segue tabella riportante l'elenco dei manufatti con maggiori criticità e i relativi costi di risanamento (IVA 8.1 % esclusa, onorari e imprevisti inclusi):

| | Quar. | Oggetto | Tipologia | | Orizzonte interventi (anni) | Priorità PGA | Priorità PGS | Importo Fr. |
|----------|-------|------------------------------|-----------|------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | SI | S-P03 - Via Val Gira | Ponte | N.V. | 5 | 2 | - | 80'000.00 |
| ZUZ-0202 | | C-P03 - Via della Forgia | Ponte | 3 | 5 | 3 | - | 80'000.00 |
| 8 | CA | C-P04 - Via Camignőő da Főra | Ponte | 3 | 5 | _ | 1 | 80'000.00 |
| 2 | | B-P02 - Via Nadelli | Ponte | 4 | 5 | 4 | - | 95'000.00 |
| V | BI | B-T04 - Via Maito | Tombinone | 2 | Subito | 4 | | 5'000.00 |
| _ | | | | | | | | |

Totale 340'000.00

Tenuto conto del periodo stimato per il completamento di tutti gli interventi, pari a circa cinque anni, occorre applicare i tassi di riferimento indicati dall'Indice svizzero dei prezzi di costruzione (IPC), stimati attorno al 2 % annuo.

Gli importi necessari sono pertanto indicizzati e aggiornati al periodo di esecuzione, considerando anche l'attuale tasso IVA, con la conseguente previsione dei seguenti costi:

| Periodo | Importo indicizzato (IVA esc.) | IVA, 8.1 % | Totale |
|-----------|--------------------------------|---------------|----------------|
| 2026-2031 | Fr. 364'609.40 | Fr. 29'533.40 | Fr. 394'142.75 |

L'importo complessivo viene arrotondato per eccesso a **Fr. 395'000.00** (IVA 8.1%, onorari e imprevisti inclusi).

Contributi e sussidi

Le opere previste non beneficiano di alcun contributo o sussidio.

Incidenza sul conto economico

Per il calcolo dell'incidenza sul conto economico si adottano i seguenti parametri:

- Tasso d'interesse: 1.75 %, calcolato sul residuo a bilancio.
- <u>Ammortamento</u>: l'investimento rientra nella categoria b) Strade e piazze Manutenzioni straordinarie, per la quale l'Art. 17 cpv. 2 lett. d del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni (RGFCC) prevede un tasso di ammortamento del 5 % corrispondente a una durata di 20 anni.

I costi d'interesse sono calcolati come costo teorico sul valore residuo a bilancio dell'investimento (valore netto dopo gli ammortamenti) e comportano un costo medio annuo, per i prossimi 10 anni, pari a Fr. 5'188.00.

In sintesi, si riassume l'impatto sulla gestione corrente (aumenti di spesa):

| Voce | Importo me | edio annuo |
|---|------------|------------|
| Ammortamento annuo (valore medio sui prossimi 10) | Fr. | 19'707.00 |
| Interesse annuo (valore medio sui primi 10 anni) | Fr. | 5'188.00 |
| Totale (dato medio su 10 anni) | Fr. | 24'895.00 |

Conclusione

La delega al Municipio per l'esecuzione delle opere, rispettivamente per la suddivisione del credito quadro in singoli crediti d'impegno, resta vincolata all'obbligo di utilizzare tali fondi esclusivamente all'opera votata e autorizzata.

Gli interventi proposti sono da ritenersi assolutamente indispensabili per il mantenimento in buono stato delle strutture comunali oggetto del presente Messaggio. Si ricorda inoltre che uno degli obiettivi fondamentali per un Comune è preservare nel tempo l'efficienza delle proprie infrastrutture, prolungandone il valore intrinseco e garantendo la sicurezza degli utenti stradali, nel rispetto delle regole dell'arte e del decoro urbano.

Dispositivo

Per le considerazioni sopra esposte, il Municipio invita il lodevole Consiglio Comunale a voler

risolvere:

- 1. È approvato il programma di massima per i lavori di risanamento dei manufatti stradali comunali risultati più carenti, per il periodo 2026-2031.
- 2. È concesso un credito quadro di Fr. 395'000.00 per il risanamento dei manufatti stradali comunali, per il periodo 2026-2031.
- 3. Ai sensi dell'art. 13 cpv. 3 LOC, il credito decadrà se non verrà utilizzato entro due anni dalla crescita in giudicato di tutte le decisioni relative a procedure previste dalle leggi per rendere operativa la presente risoluzione.

Con i migliori ossequi.

PER IL MUNICIPIO DI MONTECENERI

Il Sindaco

P Soloà

Il Segretario

C. Sasselli

Allegati:

- 23.12M Planimetria generale
- 23.12M Tabella riassuntiva

Per esame e rapporto:

| Commissione | |
|-------------------------------|---|
| Edilizia e opere pubbliche | Х |
| Gestione | Х |
| Petizione | |
| Pianificazione del Territorio | |



COMUNE MONTECENERI




CENSIMENTO MANUFATTI

PLANIMETRIA GENERALE MANUFATTI

| | IO TARCHINI GEGNERIA | | Nuc Via ↓ +41 info | Ginnasio 4, 6982 Agno ova sede operativa: Industria 1A, 6807 Taverne 91 605 22 14 @tarchinieng.ch w.tarchinieng.ch |
|-------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|---|
| Progettato | FGi | | Scala | |
| Disegnato | FGi | 22 12M DL01 | Dimensioni | |
| Controllato | DBi | 23-12M_PL01 | Modifica | |
| Data | 04.11.2024 | | Modifica | |

SIGIRINO






Repubblica e Cantone
Ticino

Repubblica e Can

CAMIGNOLO




Repubblica e Cantone
Ticino

Repubblica e Cantone
Ticino


Repubblica e Cantone
Ticino

Repubblica e Cantone
Ticino

CAMIGNOLO




BIRONICO



Repubblica e Cantone Ticino


Repubblica e Can

MEDEGLIA




Repubblica e Cantone
Ticino

https://map.geo.ti.ch è una piattaforma pubblica accessibile per la ricerca di geoinformazioni. Nonostante si presti grande attenzione all'esattezza delle informazioni pubblicate, l'Amministrazione cantonale declina ogni responsabilità per la correttezza, l'attualità, l'affidabilità e la completezza di tali informazioni. Fonte: Amministrazione cantonale e Ufficio federale di topografia swisstopo, https://www4.ti.ch/dt/sg/sai/ugeo/temi/geoportale-ticino/geoportale-t




Repubblica e Cantone
Ticino

https://map.geo.ti.ch è una piattaforma pubblica accessibile per la ricerca di geoinformazioni. Nonostante si presti grande attenzione all'esattezza delle informazioni pubblicate, l'Amministrazione cantonale declina ogni responsabilità per la correttezza, l'attualità, l'affidabilità e la completezza di tall informazioni. Fonte: Amministrazione cantonale e Ufficio federale di topografia swisstopo, https://www4.ti.ch/dt/sg/sai/ugeo/temi/geoportale/condizioni-utilizzo



Repubblica e Cantone
Ticino


https://map.geo.ti.ch è una piattaforma pubblica accessibile per la ricerca di geoinformazioni. Nonostante si presti grande attenzione all'esattezza delle informazioni pubblicate, l'Amministrazione cantonale declina ogni responsabilità per la correttezza, l'attualità, l'affidabilità e la completezza di tali informazioni. Fonte: Amministrazione cantonale e Ufficio federale di topografia swisstopo, https://www4.ti.ch/dt/sg/sal/ugeo/temi/geoportale/condizioni-utilizzo



Repubblica e Cantone
Ticino

Repubblica e Cantone
Repubblica e Cantone
Ticino

Repubblica e Cantone
Repubblica e Cantone
Ticino



Repubblica e Cantone Ticino

Repubblica e Can



COMUNE MONTECENERI



CENSIMENTO MANUFATTI

TABELLA RIASSUNTIVA

| | IO TARCHINI Gegneria | | ↑ Via Ginnasio 4, 6982 / Nuova sede operativ Via Industria 1A, 6807 ↓ +41 91 605 22 14 ■ info@tarchinieng.ch ⊕ www.tarchinieng.ch | | |
|-------------|-------------------------|-------------|--|--|--|
| Progettato | FGi | | Scala | | |
| Disegnato | FGi | 22 42M TD04 | Dimensioni | | |
| Controllato | DBi | 23-12M_TB01 | Modifica | | |
| Data | 04.11.2024 | | Modifica | | |

| COMUNE | FRAZIONE | OGGETTO | INTERVENTI | SATO A ISPEZIONE 2023 | RISPETTO NORMATIVE | ORIZZONTE INTERVENTI | RISANAMENTO CONSERVATIVO | RISANAMENTO COMPLETO | PIANIFICAZIONE PROSSIMA ISPEZIONE |
|--------|-----------|--|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|
| | | S-P01 – Via val Gira | Trattamento ferri armatura corrosi Creazione goccioatoio | 3 – in stato deteriorato | SI (Parapetto) | 10 anni | 20'000.00 | 55'000.00 | 5 anni |
| ENRI | Sigirino | S-P02 – Via val Gira | - Sostituzione parapetto - Trattamento ferri armatura corrosi; - Creazione goccioatoio | 3 – in stato deteriorato | NO (Parapetto) | 10 anni | 25'000.00 | 80'000.00 | 5 anni |
| | | S-T01 – Via val Gira | Pulizia portale di imbocco da muschi e vegetazioneRiprofilatura cornice calotta tubo | 2 – in stato accettabile | SI (Parapetto) | 20 anni | 10'000.00 | 10'000.00 | 5 anni |
| | | C-P01 – Via Mezza Campagna | - Sostituzione parapetto | 2 – in stato accettabile | NO (Parapetto) | 10 anni | 30'000.00 | 160'000.00 | 5 anni |
| ECEI | | C-P02 – Via alla Chiesa | - Sostituzione parapetto - Trattamento intradosso | 2 – in stato accettabile | NO (Parapetto) | 10 anni | 45'000.00 | 180'000.00 | 5 anni |
| MONT | | C-P03 – Via della Forgia | Sostituzione parapettoTrattamento intradossoRinforzo strutturale | 3 – in stato deteriorato | NO (Parapetto) | 5 anni | 60'000.00 | 80'000.00 | 2 anni |
| 2 | Camignolo | C-P04 – Via Camignöö da Föra | - Sostituzione parapetto - Trattamento intradosso - Rinforzo strutturale | 3 – in stato deteriorato | NO (Parapetto) | 5 anni | 50'000.00 | 80'000.00 | 2 anni |
| | | C-P05 – Via alla Chiesa | - Eliminazione macchie cromatiche - Trattamento cordoli | 1 – in buono stato | SI (Parapetto) | 20 anni | 5'000.00 | 5'000.00 | 5 anni |
| | | C-T01 – Via Arbustelli | - | 1 – in buono stato | SI (Parapetto) | Prossima ispezione | - | - | 5 anni |
| | | C-T02 – Via Marcorino | - | 1 – in buono stato | SI (Parapetto) | Prossima ispezione | - | - | 5 anni |

| | | B-P01 – Via Arbustelli | - Manutenzione cordolo - Pulizia spalle | 2 – in stato accettabile | SI (Parapetto) | 20 anni | 8'000.00 | 8'000.00 | 5 anni |
|-------------|----------|------------------------|--|--------------------------|-------------------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| | Bironico | B-P02 – Via Nadelli | - Demolizione e ricostruzione nuovo ponte | 4 – in cattivo stato | NO (Parapetto) | 5 anni | 40'000.00 | 95'000.00 | 2 anni |
| | | B-P03 – Via Quadrelle | Sostituzione parapetto Esecuzione rasatura cordolo e rimozione graffiti spalle | 2 – in stato accettabile | NO (Parapetto) | 10 anni | 15'000.00 | 15'000.00 | 5 anni |
| | | B-T01 – Via Nardelli | Pulizia portale imbocco e sbocco e rasatura in malta Rimozione muffa e rasatura in malta calotta tubo | 3 – in stato deteriorato | - | 5 anni | 30'000.00 | 30'000.00 | 5 anni |
| ~ | | B-T02 – Via Arbustelli | Installazione recinzione argine protezione allacciamento elettrico | 2 – in stato accettabile | NO (Parapetto) | 10 anni | 20'000.00 | 20'000.00 | 5 anni |
| NE R | | B-T03 – Via Marcorino | - | 2 – in stato accettabile | SI (Parapetto) | Prossima ispezione | - | - | 5 anni |
| ECE | | B-T04 – Via Maito | - Estirpazione neofite | 2 – in stato accettabile | SI (Parapetto) | Immediato | 5'000.00 | 5'000.00 | 5 anni |
| MONTECENERI | | B-PP01 – Via Riale | - Demolizione completa | 4 – in cattivo stato | NO (Parapetto) | 5 anni | 35'000.00 | 35'000.00 | 5 anni |
| 2 | | M-P01 – Via Canedo | Sostituzione parapettoTrattamento cordoliSistemazione argini | 2 – in stato accettabile | SI (Parapetto) | 10 anni | 8'000.00 | 8'000.00 | 5 anni |
| | | M-P02 – Via Piancamara | - Rasatura cordolo - Rasatura intradosso | 2 – in stato accettabile | SI (Parapetto) | 10 anni | 8'000.00 | 8'000.00 | 5 anni |
| | Medeglia | M-T01 – Via Campelli | Sostituzione parapetto portale di sbocco Pulizia da muschi e rasatura in malta dei cordoli | 2 – in stato accettabile | NO (Parapetto) | 10 anni | 10'000.00 | 10'000.00 | 5 anni |
| | | M-T02 – Via Campelli | - Pulizia superfice calcestruzzo portale di imbocco e rasatura in malta | 2 – in stato accettabile | SI (Parapetto) | 20 anni | 10'000.00 | 10'000.00 | 5 anni |
| | | M-T03 – Via Canedo | - Nuova rasatura in malta soletta presso portale di imbocco | 3 – in stato deteriorato | SI (Parapetto) | 20 anni | 5'000.00 | 5'000.00 | 5 anni |

| | | M-T04 – Via Canedo | - Sostituzione legname parapetto - Pulizia portale di imbocco da muffa e vegetazione con esecuzione rasatura | 3 – in stato deteriorato | SI (Parapetto) | 10 anni | 10'000.00 | 10'000.00 | 5 anni |
|-----------|----------|-------------------------|--|--------------------------|-------------------|--------------------|------------|------------|--------|
| | Medeglia | M-T05 – Via Bisolo | - | 2 – in stato accettabile | SI (Parapetto) | Prossima ispezione | - | - | 5 anni |
| | | M-T06 – Via Bisolo | - | 2 – in stato accettabile | SI (Parapetto) | Prossima ispezione | - | - | 5 anni |
| | | M-T07 – Via Campagna | - Nuova rasatura in malta presso cordolo e parete di sbocco | 2 – in stato accettabile | SI (Parapetto) | 10 anni | 10'000.00 | 10'000.00 | 5 anni |
| | | R-P01 – Via Caronascia | Risanamento cordolo con rasatura in malta Trattamento parapetto con vernice anticorrosiva | 2 – in stato accettabile | SI (Parapetto) | 20 anni | 40'000.00 | 40'000.00 | 5 anni |
| IN I | | R-P02 – Via Sorencina | Trattamento cordolo tramite rasatura Sostituzione parapetto | 2 – in stato accettabile | NO (Parapetto) | 10 anni | 35'000.00 | 35'000.00 | 5 anni |
| MONTECENR | | R-P03 – Via Carona | Liberazione e trattamento anticorrosivo ferro espostoSostituzione parapetto | 3 – in stato deteriorato | NO (Parapetto) | 10 anni | 35'000.00 | 80'000.00 | 5 anni |
| MOM | | R-P04 – Via Carona | Liberazione e trattamento anticorrosivo ferro esposto Sostituzione parapetto | 3 – in stato deteriorato | NO (Parapetto) | 10 anni | 35'000.00 | 80'000.00 | 5 anni |
| | Rivera | R-P05 – Via ai Ronchi | - Trattamento travi in acciaio - Sostituzione parapetto - Rifacimento pavimentazione | 3 – in stato deteriorato | NO (Parapetto) | 10 anni | 150'000.00 | 150'000.00 | 2 anni |
| | | R-P06 – Via alla Chiesa | - Trattamento ferro esposto cordoli - Rimozione graffiti spalle - Rifacimento pavimentazione - Trattamento acciaio barriera elastica | 2 – in stato accettabile | SI (Parapetto) | 20 anni | 150'000.00 | 150'000.00 | 5 anni |
| | | R-P07 – Via Campagnole | - Trattamento intradosso - Trattamento parapetto | 2 – in stato accettabile | SI (Parapetto) | 20 anni | 15'000.00 | 15'000.00 | 5 anni |
| | | R-P08 – Via Soresina | Interventi localizzati intradosso Ricostruzione cordoli con nuova barriera elastica | 3 – in stato deteriorato | NO (Parapetto) | 20 anni | 85'000.00 | 120'000.00 | 5 anni |

| | Rivera | R-P09 – Via alla Chiesa | Trattamento effluorescenze Rasatura cordoli con malte cementizie Ripristino vernice anticorrosiva parapetto e sostituzione elementi danneggiati da urto | 2 – in stato accettabile | SI (Parapetto) | 20 anni | 50'000.00 | 50'000.00 | 5 anni | |
|------------|--------|-------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | R-P10 – Via Zarigo | Rimozione graffiti Rasatura cordolo tramite malta cementizia Ripristino vernice anticorrosiva parapetto e sostituzione elementi danneggiati da urto | 2 – in stato accettabile | SI (Parapetto) | 20 anni | 20'000.00 | 20'000.00 | 5 anni | |
| <u> </u> | | | R-P11 – Via Campidogno | Pulizia piattabandaRasatura intradossoSottomurazione piede spallaSostituzione parapetto | 3 – in stato deteriorato | NO (Parapetto) | 20 anni | 30'000.00 | 80'000.00 | 5 anni |
| CENE | | R-P12 – Via ai Ronchi | Trattamento trave in acciaio con applicazione prodotti anticorrosivi Sostituzione paraetto | 2 – in stato accettabile | NO (Parapetto) | 20 anni | 25'000.00 | 80'000.00 | 5 anni | |
| MONTECENER | | R-P13 – Via Nardelli | Pulizia piattabandaNuova rasatura cordoliSostituzione parapetto | 2 – in stato accettabile | NO (Parapetto) | 20 anni | 25'000.00 | 25'000.00 | 5 anni | |
| Σ | | R-P14 – Via Nardelli | Pulizia piattabanda Ripristino copriferro intradosso con rasatura in malta Nuova rasatura cordoli Sostituzione parapetto | 2 – in stato accettabile | NO (Parapetto) | 20 anni | 45'000.00 | 45'000.00 | 5 anni | |
| | | R-P15 – Via ai Ronchi | - Trattamento travi in acciaio con prodotti anticorrosivi | 2 – in stato accettabile | SI (Parapetto) | 20 anni | 15'000.00 | 15'000.00 | 5 anni | |
| | | R-P16 – Via Zarigo | - Trattamento parapetto lato FFS - Sostituzione parapetto lato riale - Ricostruzione sezione cordoli ammalorati | 2 – in stato accettabile | NO (Parapetto) | 20 anni | 30'000.00 | 30'000.00 | 5 anni | |
| | | R-P17 – Via Cantonale | - Trattamento ferro armatura esposto intradosso e spalle - Ripristino rasatura cordoli | 3 – in stato deteriorato | SI (Parapetto) | 20 anni | 60'000.00 | 60'000.00 | 5 anni | |

| | | R-P18 – Via Pedemonte | - Trattamento cordolo - Parapetto con incastri bullonati | 2 – in stato accettabile | SI (Parapetto) | 20 anni | 50'000.00 | 50'000.00 | 5 anni |
|-------|--------|------------------------|--|--------------------------|-------------------|---------|-----------|-----------|--------|
| ERI | | R-T01 – Via Cantonale | Sostituzione parapettoNuova rasatura presso portale di imboccoPulizia generale dell'alveo | 2 – in stato accettabile | SI (Parapetto) | 20 anni | 10'000.00 | 10'000.00 | 5 anni |
| CEN | Rivera | R-T02 – Via Caronascia | - Trattamento parapetto con ripristino vernice anticorrosiva | 2 – in stato accettabile | SI (Parapetto) | 20 anni | 7'500.00 | 7'500.00 | 5 anni |
| MONTE | | R-T03 – Via Sorencino | - Esecuzione rasatura in malta cordolo portale di imbocco - Trattamento parapetto esistente con applicazione vernice anticorrosiva | 2 – in stato accettabile | SI (Parapetto) | 10 anni | 15'000.00 | 15'000.00 | 5 anni |
| _ | | R-T04 – Via Sorencino | - Sostituzione parapetto - Pulizia canale di sbocco | 2 – in stato accettabile | SI (Parapetto) | 20 anni | 10'000.00 | 10'000.00 | 5 anni |
| | | R-T05 – Via Sorencino | - Trattamento effluorescenze | 2 – in stato accettabile | SI (Parapetto) | 20 anni | 7'000.00 | 7'000.00 | 5 anni |